




### KAPPENREINIGER mit Rohrbelüfter – Edelstahlausführung

Ein hygienisch einwandfreies entnehmen von Trinkwasser bei Unterflurhydranten kann oft problematisch sein. Durch verdreckte Straßenkappenkörper können Verschmutzungen und Keime ins Trinkwasser und in Standrohre gelangen. Speziell bei Standrohren können die empfindlichen Systemtrenner beschädigt werden. Ein oft praktiziertes Spülen ohne Standrohr ist nicht hygienisch einwandfrei und kann zu Verschmutzungen im Hydranten führen.



- **Edelstahlausführung**
- **enorme Reinigungsleistung: Schmutz und selbst Steine werden einfach ausgeschwemmt**
- **schnelle und gründliche Reinigung durch Umlenken des Wasserstrahls in die Hydrantenkappe**
- **sehr kurze Reinigungsdauer: max. 20 Sekunden**
- **leichte Handhabung: aufsteckbar mittels Klauenkupplung**
- **Rückflußverhinderung durch Doppelrohr und Rohrbelüfter**
- **Länge: 89 cm, Gewicht: 3,8 kg**



Durch unseren Kappenreiniger mit integriertem Rohrbelüfter können Hydrantenkappen einfach, schnell und effizient gereinigt werden um Verschmutzungen, Verstopfungen und sogar Verkeimungen zu verhindern.



Technische- und Preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

KEBI 03 - 2021